


| 工事週報<br>実施工程表<br>施工報告 |     | 令和5年5月29日<br>葎科東急リゾートヴィラK棟大規模修繕 3週間工程表<br>受注者 株式会社ウエハラ |    |    |    |    |    |               |    |    |    |   |   |           |   |   |   |   |   |                | 監督員 | 現場代理人 | No.   |                |  |
|-----------------------|-----|--|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|---|---|-----------|---|---|---|---|---|----------------|-----|-------|-------|----------------|--|
| 施工場所                  | 区分  | 実施工程表(先週)  |    |    |    |    |    | 実施工程表(今週)     |    |    |    |   |   | 実施工程表(来週) |   |   |   |   |   | 施工報告           |     |       | 資料の有無 |                |  |
|                       | 月/日 | 22   | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28            | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3         | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9              | 10  | 11    |       | ※報告は一工程終了毎とする。 |  |
|                       | 曜日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日             | 月  | 火  | 水  | 木 | 金 | 土         | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金              | 土   | 日     |       |                |  |
| 仮設工事                  |     |  |    |    |    |    |    |               |    |    |    |   |   |           |   |   |   |   |   |                |     |       |       |                |  |
| 仮設足場工事                |     |  |    |    |    |    |    |               |    |    |    |   |   |           |   |   |   |   |   |                |     |       |       |                |  |
| 躯体補修工事                |     |  |    |    |    |    |    |               |    |    |    |   |   |           |   |   |   |   |   |                |     |       |       |                |  |
| シーリング工事               |     |  |    |    |    |    |    |               |    |    |    |   |   |           |   |   |   |   |   |                |     |       |       |                |  |
| 屋根防水工事                |     |  |    |    |    |    |    |               |    |    |    |   |   |           |   |   |   |   |   |                |     |       |       |                |  |
| 内外壁<br>上裏天井工事         |     |  |    |    |    |    |    |               |    |    |    |   |   |           |   |   |   |   |   |                |     |       |       |                |  |
| 鉄部木部補修<br>塗装工事        |     |  |    |    |    |    |    |               |    |    |    |   |   |           |   |   |   |   |   |                |     |       |       |                |  |
| 床防水工事                 |     |  |    |    |    |    |    |               |    |    |    |   |   |           |   |   |   |   |   |                |     |       |       |                |  |
| 建築雑工事                 |     |  |    |    |    |    |    |               |    |    |    |   |   |           |   |   |   |   |   |                |     |       |       |                |  |
| 検査・手直し他               |     |  |    |    |    |    |    |               |    |    |    |   |   |           |   |   |   |   |   |                |     |       |       |                |  |
| 記事<br>(検査項目等記載)       |     |  |    |    |    |    |    | 定例5回<br>修繕委員会 |    |    |    |   |   |           |   |   |   |   |   | 現場代理人<br>小林 真吾 |     |       |       |                |  |

| 工事週報<br>実施工程表<br>施工報告 |                  | 夔科東急リゾートヴィラL棟大規模修繕 3週間工程表 |    |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |           |   |   |   |   | 監督員            | 現場代理人 | NO.            |       |  |  |  |
|-----------------------|------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|----------------|-------|----------------|-------|--|--|--|
|                       |                  | 受注者 株式会社ウエハラ              |    |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                |       |                |       |  |  |  |
| 施工場所                  | 区分               | 実施工程表(先週)                 |    |    |    |    |    |    | 実施工程表(今週)     |    |    |   |   |   |   | 実施工程表(来週) |   |   |   |   | 施工報告           |       |                | 資料の有無 |  |  |  |
|                       | 月/日              | 22                        | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29            | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5         | 6 | 7 | 8 | 9 | 10             | 11    | ※報告は1工程終了毎とする。 |       |  |  |  |
|                       | 曜日               | 月                         | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月             | 火  | 水  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月         | 火 | 水 | 木 | 金 | 土              | 日     |                |       |  |  |  |
|                       | 仮設工事             |                           |    |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                |       |                |       |  |  |  |
|                       | 仮設足場工事           |                           |    |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                |       |                |       |  |  |  |
|                       | 躯体補修工事           |                           |    |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                |       |                |       |  |  |  |
|                       | シーリング工事          |                           |    |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                |       |                |       |  |  |  |
|                       | 屋根防水工事           |                           |    |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                |       |                |       |  |  |  |
|                       | 内外壁<br>上裏天井工事    |                           |    |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                |       |                |       |  |  |  |
|                       | 鉄部木部補修<br>塗装工事   |                           |    |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                |       |                |       |  |  |  |
|                       | 床防水工事            |                           |    |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                |       |                |       |  |  |  |
|                       | 建築雑工事            |                           |    |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                |       |                |       |  |  |  |
|                       | 検査・手直し他          |                           |    |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |           |   |   |   |   |                |       |                |       |  |  |  |
|                       | 記 事<br>(検査項目等記載) |                           |    |    |    |    |    |    | 定例5回<br>修繕委員会 |    |    |   |   |   |   |           |   |   |   |   | 現場代理人<br>小林 真吾 |       |                |       |  |  |  |

| 工事週報<br>実施工程表<br>施工報告 |            | 葎科東急リゾートヴィラM棟大規模修繕 3週間工程表 |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             | 令和5年5月29日   |                | 監督員 | 現場代理人 | NO. |
|-----------------------|------------|---------------------------|----|----|----|----|----|---------------|----|----|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|-------------|---|----------------|-----|-------|-----|
|                       |            | 受注者 株式会社ウエハラ              |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |  |                |     |       |     |
| 区分                    | 実施工程表 (先週) |                           |    |    |    |    |    | 実施工程表 (今週)    |    |    |   |   |   |   | 実施工程表 (来週) |   |   |   |   | 施工報告        |   |                |     |       |     |
| 月/日                   | 22         | 23                        | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29            | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10          | 11  | ※報告は1工程終了毎とする。 |     | 資料の有無 |     |
| 曜日                    | 月          | 火                         | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月             | 火  | 水  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月          | 火 | 水 | 木 | 金 | 土           | 日   |                |     |       |     |
| 仮設工事                  |            |                           |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |   |                |     |       |     |
| 仮設足場工事                |            |                           |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |   |                |     |       |     |
| 躯体補修工事                |            |                           |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |   |                |     |       |     |
| シーリング工事               |            |                           |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |   |                |     |       |     |
| 屋根防水工事                |            |                           |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |   |                |     |       |     |
| 内外壁<br>上裏天井工事         |            |                           |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |   |                |     |       |     |
| 鉄部木部補修<br>塗装工事        |            |                           |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |   |                |     |       |     |
| 床防水工事                 |            |                           |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |   |                |     |       |     |
| 建築雑工事                 |            |                           |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |   |                |     |       |     |
| 検査・手直し他               |            |                           |    |    |    |    |    |               |    |    |   |   |   |   |            |   |   |   |   |             |   |                |     |       |     |
| 記事<br>(検査項目等記載)       |            |                           |    |    |    |    |    | 定例5回<br>修繕委員会 |    |    |   |   |   |   |            |   |   |   |   | 現場代理人 小林 真吾 |   |                |     |       |     |