

蓼科東急リゾートヴィラ8K棟大規模修繕工事



シーリング工事
8K棟
施工前

工事件名 8K棟大規模修繕
工事場所 8K棟
ケレン作業



シーリング工事
8K棟
既存シール
撤去

工事件名 8K棟大規模修繕
工事場所 8K棟
ケレン作業



シーリング工事
8K棟
ケレン

工事件名 8K棟大規模修繕
工事場所 8K棟
ケレン作業

蓼科東急リゾートヴィラ8K棟大規模修繕工事



シーリング工事
8K棟
清掃

工事件名 8K棟大規模修繕
工事場所 8K棟
ケレン作業



シーリング工事
8K棟
既存シール
撤去完了


工事件名 8K棟大規模修繕
工事場所 8K棟
ケレン作業



シーリング工事
8K棟
プライマー塗布

工事件名 8K棟大規模修繕
工事場所 8K棟
ケレン作業

蓼科東急リゾートヴィラ8K棟大規模修繕工事



工事内容: 8K棟大規模修繕
 工事場所: 材料搬入
 シーリング工事
 シール充填

シーリング工事
 8K棟
 シール充填



工事内容: 8K棟大規模修繕
 工事場所: 材料搬入
 シーリング工事
 ヘラ均し

シーリング工事
 8K棟
 ヘラ均し



工事内容: 8K棟大規模修繕
 工事場所: 8K棟
 シーリング工事
 施工後

シーリング工事
 8K棟
 施工後

蓼科東急リゾートヴィラ8K棟大規模修繕工事



工事内容: 8K棟大規模修繕
 工事場所: 8K棟
 シーリング工事
 施工前

シーリング工事
 8K棟
 施工前



工事内容: 8K棟大規模修繕
 工事場所: 8K棟
 シーリング工事
 既存シール
 撤去

シーリング工事
 8K棟
 既存シール
 撤去



工事内容: 8K棟大規模修繕
 工事場所: 8K棟
 シーリング工事
 ケレン

シーリング工事
 8K棟
 ケレン

蓼科東急リゾートヴィラ8K棟大規模修繕工事



シーリング工事
8K棟
施工前

工事件名 8K棟大規模修繕
工事場所 8K棟
ケレン作業
前工程



シーリング工事
8K棟
既存シール
撤去

工事件名 8K棟大規模修繕
工事場所 8K棟
ケレン作業
前工程



シーリング工事
8K棟
ケレン


工事件名 8K棟大規模修繕
工事場所 8K棟
ケレン作業
前工程

蓼科東急リゾートヴィラ8K棟大規模修繕工事



シーリング工事
8K棟
清掃

工事件名 8K棟大規模修繕
工事場所 8K棟
ケレン作業
前工程



シーリング工事
8K棟
既存シール
撤去完了

工事件名 8K棟大規模修繕
工事場所 8K棟
ケレン作業
前工程



シーリング工事
8K棟
プライマー
塗布

工事件名 8K棟大規模修繕
工事場所 材料搬入
ケレン作業
前工程

